


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Roulotte
Marque / Modèle / Année	R-VISION TRAIL LITE TREK 272BHS 2014
NIV	51V151J27EE450572
Odomètre	
Nombre de clés	1


Déclaration	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Infiltration d'eau et présence d'humidité (voir photos & rapport de dommages)
Condition	délaminé à l'arrière, mesures humidité à quelques endroits, bon état général.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Grosueur de l'attache	2 5/16"
Grandeur (Pieds)	30
Poids (lbs)	5565
Nombre d'extensions	1
Batteries	1
Bonbonnes propane	Aucune
Hivernisé	Inconnu
Options	Air climatisé, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Roue de secours, Fil de branchement

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur arrière	Majeur	Mesure d'humidité des murs		
Mur avant - côté gauche	Majeur	Mesure d'humidité des murs		
Mur arrière - côté droit	Majeur	Mesure d'humidité des murs		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur central - côté gauche	Majeur	Mesure d'humidité des murs		

Veillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'EntrepeX pour des raisons de sécurité.