

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année JEEP CHEROKEE NORTH 2017
NIV 1C4PJMCBXHD215616
Odomètre 146873 km
Nombre de clés 2

Déclaration Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.

Condition Pare-brise fissuré, carrosserie égratigné et éclat peinture, 4 pneus hiver avec rims usés dans voiture, pare-chocs arrière brisé et lumière gauche manquante, aile arrière droit plastique contour manquant, cap manquant pour le gaz, toutes les pneus extérieur et intérieur voiture à remplacer car très usés, poils animaux et odeurs

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler Pneus usés ou crevaisons

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction intégrale (AWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant -

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît -

Intérieur Tissu


Extérieur Aileron, Attache-remorque

Pneus Hiver, Mags




Climatisation Air climatisé





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.




Rapport de dommages






Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Fenêtre arrière	Mineur	Manquant, Autre	essuie glace	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Capot (centre)	Majeur	Manquant, Autre, Éclat de peinture, Égratignure(s)	petit morceaux chrome manquant	
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Autre, Éclat de peinture	feux brouillard cote gauche fissurer	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Toît	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Manquant, Éclat de peinture, Égratignure(s)	lumiere manquant	
Aile arrière droite	Majeur	Manquant, Égratignure(s)	contour plastique aile manquant et cap gaz	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur droite	Modéré	Éclat de peinture		
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Majeur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.