





Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	DODGE GRAND CARAVAN CREW RT 2016
NIV	2C4RDGDG7GR219288
Odomètre	154297 km
Nombre de clés	2

Condition	Carrosserie égratigné et éclat peinture, poils animaux intérieur, siège conducteur appuie bras utilisé
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, DVD, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu, 7 passagers
Extérieur	Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Toît	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Hayon	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant droite	Majeur	Égratignure(s)		
Aile droite avant	Majeur	Égratignure(s)		