


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	N & N REMORQUE 7X14 2024
NIV	2NEB114B7RT040395
Odomètre	
Nombre de clés	

Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	bon état
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Ouverte
État du dompeur	-
Type d'attache	Boule
Grosseur de l'attache	2"
Rampes de chargement	Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	82
Longueur hors-tout (pouces)	220
Hauteur intérieure (pouces)	-
Largeur intérieure (pouces)	72
Longueur intérieure (pouces)	168
Poids à vide de la remorque (lbs)	925
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieux (lbs)	1431
Capacité de charge totale (lbs)	1539
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	St 205/75r14
Nombre d'écrous (quantité)	5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------

Veillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.