


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	VTT
Marque / Modèle / Année	SEGWAY UT6 PREMIUM 2026
NIV	H0MUAPX15T8000005
Odomètre	484 km
Nombre de clés	2

Condition	Bonne condition générale, pare chocs arrière à repeindre
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	600
Transmission	Automatique
Entraînement	2x4, 4x4, Diff-Lock
Options	Direction assistée électrique, Treuil, Banc passager, Toit, Coffre de rangement, Portes, Pare-chocs avant, Pare-chocs arrière

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie arrière	Majeur	Autre, Retouche de peinture	repeinturer	