




Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	VTT
Marque / Modèle / Année	YAMAHA YF70RSSL RAPTOR 700R 2025
NIV	5Y4AML6W8SA300623
Odomètre	
Nombre de clés	1

Condition	quelques égratignures sur tous les plastiques, sinon bien.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	700
Transmission	Manuelle
Entraînement	2x4
Options	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté droite	Mineur	Égratignure(s)		
Carrosserie côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie arrière	Mineur	Égratignure(s)		