


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Motoneige
Marque / Modèle / Année	POLARIS S20EE SWITCHBACK ASSAULT 144R 2020
NIV	SN1EEC8P9LC714607
Odomètre	6135 km
Nombre de clés	1





Déclaration	Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	Carrosserie égratigné, marche pied droite et gauche usure excessifs, plusieurs bolts rouiller, les composantes autour de la chenille rouiller
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	800
Moteur (combustion)	2 temps
Longueur du pont (pouces)	144
Options	Poignées chauffantes, Démarreur électrique

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Ski côté gauche	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Égratignure(s)		
Poignées	Majeur	Usure excessive, Égratignure(s)		
Carrosserie	Majeur	Égratignure(s)		
Châssis	Majeur	Usure excessive, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis	Majeur	Usure excessive, Égratignure(s)		
Carrosserie	Majeur	Autre, Rouille, Égratignure(s)	bolts rouiller	
Garde neige	Majeur	Égratignure(s)		
Carrosserie	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pont	Majeur	Autre, Rouille	toutes les composantes autour la chenille rouiller	