





Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	RAM 1500 CLASSIC EXPRESS 2022
NIV	3C6RR7KT5NG199070
Odomètre	105602 km
Nombre de clés	1

Déclaration	Moteur bruyant sous tout réserve(voir vidéo moteur) Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	Intérieur taché, moteur drole de son, rouille majeure sur le frame sous les portes et le pare choc arrière, picots de rouille sur l'ensemble de la carrosserie, petite bosse sur le panneau arrière, quelques égratignures et éclats de peinture.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	8 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	4x4
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Modéré	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Calandre	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s), Taches		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche avant	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Contour bas de porte gauche	Majeur	Rouille		
Aile gauche arrière	Mineur	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Aile droite arrière	Mineur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour bas de porte droit	Majeur	Rouille		
Aile droite avant	Mineur	Éclat de peinture		
Toît	Mineur	Éclat de peinture, Rouille		