


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Pickup ou VUS gros format
<b>Marque / Modèle / Année</b>	RAM 2500 BIG HORN 2020
<b>NIV</b>	3C6UR5JJ5LG116152
<b>Odomètre</b>	185637 km
<b>Nombre de clés</b>	2

<b>Déclaration</b>	Témoin de lumière allumé pour le moteur Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
<b>Condition</b>	Témoin de lumière allumé pour le moteur; Un ou plusieurs sièges sont endommagés, quatre pneus à remplacer, poussière de frein au complet du véhicule
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	8 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	4x4
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres
<b>Chauffant</b>	Miroirs
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toît</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	Vitres teintées, Attache-remorque
<b>Pneus</b>	Hiver, Acier (rims)
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Bosse(s), Rouille		
Capot	Mineur	Éclat de peinture		
Fenêtre avant droite	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Porte arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		
Aile droite arrière	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Hayon	Mineur	Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Aile gauche avant	Majeur	Rouille		
Fenêtre avant gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		