


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	SHADOW TRAILERS 64160 RANCHER 2023
NIV	1S9BL162XPW873994
Odomètre	
Nombre de clés	

Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition	bon état
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Fermée
État du dompeur	-
Type d'attache	Boule
Grosueur de l'attache	2 5/16"
Rampes de chargement	Non
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	100
Longueur hors-tout (pouces)	224
Hauteur intérieure (pouces)	82
Largeur intérieure (pouces)	72
Longueur intérieure (pouces)	188
Poids à vide de la remorque (lbs)	2680
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieux (lbs)	3500
Capacité de charge totale (lbs)	4000
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	225 75r15
Nombre d'écrous (quantité)	5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------

Veillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'EntrepeX pour des raisons de sécurité.