


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Motocyclette
<b>Marque / Modèle / Année</b>	BMW R1200 2004
<b>NIV</b>	WB10442A34ZJ17720
<b>Odomètre</b>	61745 km
<b>Nombre de clés</b>	1




<b>Déclaration</b>	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Moto non fonctionnelle
<b>Condition</b>	plusieurs morceaux défauts, rien tient sur place, quelques hoses qui ne sont connectées, valise égratignures majeur
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Non-fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	Autre
<b>Moteur (cylindré en cc)</b>	1200
<b>Transmission</b>	Manuelle
<b>Options</b>	Radio, Pare-brise, Poignées chauffantes, Valises, Démarreur électrique



**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur gauche	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur droite	Majeur	Besoin d'un remplacement		
Réservoir à carburant	Majeur	Autre, Rouille, Égratignure(s)	Pas visé	
Garde-boue arrière	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie	Modéré	Éclat de peinture		
Aile avant	Majeur	Égratignure(s)		
Panneau latéral droite	Majeur	Manquant		