

**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** MAZDA CX-5 GX 2016  
**NIV** JM3KE4BE8G0777408  
**Odomètre** 220570 km  
**Nombre de clés** 1

**Déclaration** Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété  
Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.  
Fuite d'échappement  
Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord  
Transmission donne des coups lorsqu'on met en drive ou reculons.

**Condition** Boostage chaque démarrage, console central slaque et quelques endroits démonter, carrosserie égratigné, Eclat peinture, aile arrière droit contour plastique manquant, poils animaux, porte arrière droite le joint décoller, pare-chocs arrière les 2 lumières slaques, plancher conducteur trou et la porte conducteur joint manquant, transmission donne des coups lorsque change de rapport de drive a recul ou inverse mais fonctionne


**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel, Nécessite un survoltage

**Restrictions pour être apte à rouler** Nouvelle batterie requise

**Moteur** 4 cylindres  
**Carburant** Essence  
**Portes** 4 portes  
**Transmission** Automatique  
**Entraînement** Traction intégrale (AWD)  
**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres  
**Chauffant** -  
**Technologie** Bluetooth, Régulateur de vitesse (cruise control)  
**Toit** -  
**Intérieur** Tissu  
**Extérieur** Aileron, Vitres teintées  
**Pneus** Hiver, Mags  
**Climatisation** Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.