



<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Pickup ou VUS gros format
<b>Marque / Modèle / Année</b>	RAM 1500 CLASSIC 2022
<b>NIV</b>	3C6RR7KT4NG230471
<b>Odomètre</b>	66604 km
<b>Nombre de clés</b>	2


<b>Déclaration</b>	Témoin allumé dans le tableau de bord Des frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente.
<b>Condition</b>	quelques égratignures et éclats de peinture, bosses et rouille sur le panneau de la boîte, pare-chocs avant brisé, poils d'animaux dans l'habitacle, bosse sur le pare-chocs arrière, les 4 rims sont rouillés
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	8 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	4x4
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres
<b>Chauffant</b>	Sièges, Volant, Miroirs
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
<b>Toît</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	Vitres teintées, Attache-remorque
<b>Pneus</b>	4 saisons, Acier (rims)
<b>Climatisation</b>	Air climatisé



**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**







Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Bris, Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Modéré	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Mineur	Égratignure(s)		
Jante avant gauche	Modéré	Rouille		
Rim arrière gauche	Modéré	Rouille		
Rim arrière droite	Modéré	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jante avant droite	Modéré	Rouille		