


| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Emplacement | BOISBRIAND |
| Type d'actif | VTT |
| Marque / Modèle / Année | CF MOTO CFORCE 800 XC EPS 2UP 2023 |
| NIV | LCELVYZ8XP6000326 |
| Odomètre | 2503 km |
| Nombre de clés | 2 |

| | |
|---|--|
| Déclaration | Vibration quand le vtt est en marche Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables. |
| Condition | Vibration quand le vtt est en marche, rack arrière cassé, winch non fonctionnel, marche pieds cassé et contour d'aile cassé. |
| Moteur lors du démarrage | Fonctionnel |
| Restrictions pour être apte à rouler | Autre |
| Moteur (cylindré en cc) | 800 |
| Transmission | Automatique |
| Entraînement | 2x4, 4x4, Diff-Lock |
| Options | Protège-mains, Direction assistée électrique, Treuil, Banc passager, Extensions d'ailes |



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---------|-------------------|--------------------------|---------|-------|
| Treuil | Majeur | Besoin d'un remplacement | | |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|---------|--|
| Console | Majeur | Égratignure(s) | |  |
| Marchepied droite | Majeur | Besoin d'un remplacement | |  |
| Carrosserie côté droite | Modéré | Égratignure(s) | |  |
| Marchepied gauche | Majeur | Besoin d'un remplacement | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|-------------------------|-------------------|------------------|---------|--|
| Carrosserie côté gauche | Majeur | Égratignure(s) | |  |
| Couvre-moteur gauche | Majeur | Égratignure(s) | |  |