



<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Motocyclette
<b>Marque / Modèle / Année</b>	KAWASAKI KX 450F 2017
<b>NIV</b>	JKAKXGHC7JA018531
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	0




<b>Déclaration</b>	Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
<b>Condition</b>	quelques égratignures, le levier de frein avant brisé, le levier de la clutch est manquant
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur (cylindré en cc)</b>	450cc
<b>Transmission</b>	Manuelle
<b>Options</b>	-

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau latéral gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau latéral droite	Mineur	Égratignure(s)		
Poignée gauche	Majeur	Manquant		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Poignée droite	Modéré	Bris		