


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	GMC SIERRA 2500 2002
NIV	1GTGK29U52Z233736
Odomètre	392578 km
Nombre de clés	1




Déclaration	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Odomètre pas lisible au complet Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	Odomètre pas lisible au complet, Carrosserie du véhicule en très mauvaise état. Banc chauffeur déchiré , lumière tien avec tierap. manquant boîte arrière. Volant usé. quelque pièce du véhicule sur banc arrière. Coffre a gant a pas de retenu.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	8 cylindres
Carburant	Diesel
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	4x4
Électrique	Vitres, Sièges
Chauffant	-
Technologie	-
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	-
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Calandre	Majeur	Manquant		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite avant	Majeur	Rouille		
Rétroviseur droite	Majeur	Cassure		
Contour bas de porte droit	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite	Majeur	Rouille		
Aile droite arrière	Majeur	Manquant		
Hayon	Majeur	Manquant		
Aile gauche arrière	Majeur	Manquant		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche	Majeur	Rouille		
Porte avant gauche	Majeur	Rouille		
Aile gauche avant	Majeur	Besoin d'un remplacement		