


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	VTT
<b>Marque / Modèle / Année</b>	CAN-AM RENEGADE 110 X XC EFI 2023
<b>NIV</b>	RF39XA948PT000608
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	1



<b>Déclaration</b>	besoin d'une nouvelle batterie moteur barbotte, besoin ajustement(voir vidéo moteur) Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
<b>Condition</b>	survoltage en permanence, batterie à remplacer, carrosserie plastique égratigné, pare-chocs avant et arrière égratigné majeurs, moteur barbotte besoin réglage, muffler enbout manquant
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel, Nécessite un survoltage en permanence
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	Autre
<b>Moteur (cylindrée en cc)</b>	112
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	2x4
<b>Options</b>	Protège-mains, Pare-chocs avant, Pare-chocs arrière




**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie avant	Modéré	Égratignure(s)		
Console	Modéré	Usure excessive, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie côté gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Carrosserie côté droite	Modéré	Égratignure(s)		
Carrosserie arrière	Majeur	Égratignure(s)	parechocs arriere	
Silencieux	Modéré	Manquant		