




<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Pickup ou VUS gros format
<b>Marque / Modèle / Année</b>	FORD F-150 XLT 2018
<b>NIV</b>	1FTFW1E50JFC33488
<b>Odomètre</b>	229583 km
<b>Nombre de clés</b>	1




<b>Déclaration</b>	Témoin allumé dans le tableau de bord moteur claque sous toutes réserves (voir vidéo moteur) manque des boulons sur la roue avant gauche(remorquage recommandé) Moteur 5.0 litres. Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
<b>Condition</b>	moteur claque sous toutes réserves (voir vidéo moteur), plusieurs égratignures et éclats de peintures, pare choc avant endommagé, bosse sur le pare-chocs arrière, calandre brisé, manque des boulons sur la roue avant gauche, roue avant gauche pas pareil que les autres. témoins allumé dans le tableau de bord,
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	Autre
<b>Moteur</b>	8 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	4x4
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
<b>Chauffant</b>	-
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control), Démarrreur à distance
<b>Toit</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	Vitres teintées, Attache-remorque
<b>Pneus</b>	Hiver, 4 saisons, Acier (rims), Cloutés
<b>Climatisation</b>	Air climatisé




**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**



**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Calandre	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Marchepied côté gauche	Modéré	Éclat de peinture		
Jante avant gauche	Modéré	Autre	manque des boulons	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche avant	Modéré	Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Mineur	Égratignure(s)		
Aile droite arrière	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile droite avant	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		