

Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Autre
Marque / Modèle / Année	SUZUKI DF90ALT 2023
NIV	09003-F344602
Odomètre	
Nombre de clés	1

Déclaration	état de fonctionnement inconnu Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	Helice eclat de peinture modere/ fin egratinures mineur/ un fils de coupé
Moteur lors du démarrage	Inconnu
Restrictions pour être apte à rouler	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



VISUEL
NON DISPONIBLE

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------