

<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Machinerie lourde (Excavatrice, loader, tracteur)
<b>Marque / Modèle / Année</b>	KUBOTA KX080-4S 2019
<b>NIV</b>	JKUK0804K01H47504
<b>Odomètre</b>	3150 hr
<b>Nombre de clés</b>	1
<b>Accessoires</b>	Moteur: 8JY3688

<b>Déclaration</b>	Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
<b>Condition</b>	Rust and scratches all over the body, cigarette burn on seat, wear on tracks. Trace de rouille et égratignures tout le tour, brulure sur le banc, chenille usé.
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	-

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------