


<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Remorque commerciale (Dry Van, Reefer, Flat deck)
<b>Marque / Modèle / Année</b>	N & N BUFPRE355G30KD 2025
<b>NIV</b>	2NEG440B0SN050507
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	0

<b>Déclaration</b>	L'étiquette de l'avis de conformité expire le 04/2027 Aucune vérification du système électrique et de freinage Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
<b>Condition</b>	Plancher patch en arrière, pattes avant rouillées, manque visses dans le devant avant(voir photos dommages), marche rouillé
<b>Remorque: type</b>	Plateforme ouverte
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Type de plancher</b>	Bois
<b>Présence d'un bi-train</b>	Non
<b>État de l'unité de réfrigération</b>	-
<b>Informations de l'unité de réfrigération</b>	-
<b>Type d'attache</b>	Gooseneck
<b>Rampes de chargement</b>	Oui
<b>Nombre d'essieux</b>	3
<b>Distance entre les essieux (pouces)</b>	48
<b>Largeur hors-tout (pouces)</b>	102
<b>Longueur de la remorque (pieds)</b>	50
<b>Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)</b>	215/75r17.5
<b>Nombre d'écrous (quantité)</b>	8
<b>Présence de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	oui
<b>Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)</b>	27/04
<b>Capacité de charge par essieux (lbs)</b>	15,000
<b>Capacité de charge totale (lbs)</b>	30,000

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pied côté gauche	Modéré	Rouille		