

Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Machinerie lourde (Excavatrice, loader, tracteur)
Marque / Modèle / Année	JOHN DEERE 4066R 2020
NIV	1LV4066RKLL408682
Odomètre	1740 hr
Nombre de clés	1

Déclaration	Le moteur monte en température(rouge) si trop longtemps en fonction(vérification moteur à faire). Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	Le moteur monte en température(rouge) si trop longtemps en fonction(vérification moteur à faire), rouille a quelques endroit, quelques égratignures, impossible d'ouvrir le capot, aile arrière droite craquée
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------