




Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	RAM 1500 CLASSIC SLT 2019
NIV	1C6RR7GTXKS505595
Odomètre	100252 km
Nombre de clés	1




Déclaration	Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables. Remorquage nécessaire.
Condition	boost, quelques égratignures et éclats de peinture, quelques bosses, les lumières arrières brisées, plastique du marche pied gauche cassé, roue de secours mis en arrière gauche, pneu déjanté en avant droit, intérieur taché, rouille sur le coffre
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler	Pneus usés ou crevaisons
Moteur	8 cylindres
Carburant	Essence
Portes	4 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	4x4
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé




ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages





Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Contour haut de porte gauche	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Rim arrière gauche	Modéré	Autre	roue de secours	
Marchepied côté gauche	Modéré	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Hayon	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Lumière arrière gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Lumière arrière droite	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Modéré	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite avant	Mineur	Égratignure(s)		
Pneu avant droit	Majeur	Bris, Usure excessive, Besoin d'un remplacement		
Pneu avant gauche	Modéré	Usure excessive		
Pneu arrière droit	Modéré	Usure excessive		