






Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	CHEVROLET COLORADO WORK TRUCK 2025
NIV	1GCPTBEK7S1127661
Odomètre	50976 km
Nombre de clés	1
Accessoires	Goustav Aine est venu porter le véhicule Téléphone (418)-998-8222 + chargeur Ordinateur Acer + chargeur Carte de crédit


Déclaration	Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables. Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM. Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement.
Condition	2 échelle sur le véhicule, a des produits électroniques, 4 pneus hiver sans rims valise, 1 petit escabeau, 2 drills avec chargeur, 1 sac détecteur voltage, 1 sac outils, 1 harnais construction, 4 cônes orange, carrosserie égratigné/éclat peinture/bosser
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	-
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Lettrage, Vitres teintées
Pneus	Été, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche avant	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Contour haut de porte gauche	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture		
Porte arrière gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Aile droite arrière	Modéré	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Mineur	Autre	POUSSIERES DE FEIINS	
Aile droite avant	Modéré	Éclat de peinture, Retouche de peinture		