





Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année	NISSAN NV 2500 VAN S STD ROOF V8 CARGO 2017
NIV	1N6AF0KY0HN803327
Odomètre	151436 km
Nombre de clés	1
Accessoires	quelques outils


Déclaration	Témoin de lumière allumé pour le moteur Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables. Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM. Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement.
Condition	témoin moteur allumé, plusieurs taches de rouille, égratignures et éclats de peinture, bosse porte coté gauche et marche pied.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	8 cylindres
Carburant	Essence
Portes	2 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Propulsion (RWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	-
Technologie	Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Tissu, Cuir
Extérieur	-
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour haut de porte gauche	Majeur	Rouille		
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Majeur	Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche avant	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Modéré	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Hayon	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		 
Porte arrière droite	Modéré	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour bas de porte droit	Majeur	Bosse(s), Rouille		
Porte avant droite	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		