


|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Emplacement</b>             | BOISBRIAND                        |
| <b>Type d'actif</b>            | VTT                               |
| <b>Marque / Modèle / Année</b> | CAN-AM OUTLANDER 1000R XT PS 2024 |
| <b>NIV</b>                     | 3JBLKAX40RJ000570                 |
| <b>Odomètre</b>                | 359 km                            |
| <b>Nombre de clés</b>          | 1                                 |







|   |   |
|---|---|
| <b>Déclaration</b>                          | Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables. |
| <b>Condition</b>                            | bien  |
| <b>Moteur lors du démarrage</b>             | Fonctionnel   |
| <b>Restrictions pour être apte à rouler</b> | -   |
| <b>Moteur (cylindré en cc)</b>              | 1000  |
| <b>Transmission</b>                         | Automatique   |
| <b>Entraînement</b>                         | 2x4, 4x4  |
| <b>Options</b>                              | Protège-mains, Treuil, Extensions d'ailes, Pare-chocs avant, Pare-chocs arrière   |



**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

Rapport de dommages



| Section    | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|------------|-------------------|------------------|---------|-------|
| Pare-chocs | Majeur            | Rouille          |         |       |

| Section                 | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo  |
|-------------------------|-------------------|------------------|---------|--|
| Marchepied droite       | Majeur            | Égratignure(s)   |         |     |
| Carrosserie côté droite | Majeur            | Égratignure(s)   |         |    |
| Marchepied gauche       | Majeur            | Égratignure(s)   |         |    |

| Section                 | Niveau de dommage | Types de dommage        | Détails | Photo   |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------|---|
| Carrosserie côté gauche | Majeur            | Égratignure(s)          |         |   |
| Carrosserie arrière     | Modéré            | Rouille, Égratignure(s) |         |  |