

Emplacement LÉVIS
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année RAM PROMASTER 1500 2019
NIV 3C6TRVBG3KE547615
Odomètre 135074 km
Nombre de clés 2

Déclaration Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Mention "reconstruit" sur les enregistrement
Sous toute réserve le moteur semble claquer (voir vidéo moteur)

Condition quelques égratignures et éclats de peinture, quelques tache de rouille, sous toute réserve le moteur semble claquer (voir vidéo moteur)

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 6 cylindres

Carburant Essence

Portes 2 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Portes, Vitres

Chauffant -

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit -

Intérieur Tissu


Extérieur Lettrage, Attache-remorque







Pneus 4 saisons, Acier (rims)


Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		  
Contour bas de porte gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		 
Aile gauche arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Aile droite arrière	Mineur	Égratignure(s)		