


|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Emplacement</b>             | BOISBRIAND                    |
| <b>Type d'actif</b>            | Motocyclette                  |
| <b>Marque / Modèle / Année</b> | DUCATI DIAVEL S 1260 ABS 2022 |
| <b>NIV</b>                     | ZDMGAHRW7NB005567             |
| <b>Odomètre</b>                | 7478 km                       |
| <b>Nombre de clés</b>          | 1                             |


|   |   |
|---|---|
| <b>Déclaration</b>                          | Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables. |
| <b>Condition</b>                            | Quelques égratignures; Bonne condition générale   |
| <b>Moteur lors du démarrage</b>             | Fonctionnel   |
| <b>Restrictions pour être apte à rouler</b> | -   |
| <b>Moteur (cylindré en cc)</b>              | 1262  |
| <b>Transmission</b>                         | Manuelle  |
| <b>Options</b>                              | Pare-brise, Démarreur électrique  |

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



| Section               | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo   |
|-----------------------|-------------------|------------------|---------|---|
| Réservoir à carburant | Mineur            | Égratignure(s)   |         |  |

| Section                | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo   |
|------------------------|-------------------|------------------|---------|---|
| Panneau latéral droite | Mineur            | Égratignure(s)   |         |  |