


|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Emplacement</b>             | ENTREPÔT SATELLITE    |
| <b>Type d'actif</b>            | Automobile            |
| <b>Marque / Modèle / Année</b> | NISSAN QASHQAI S 2022 |
| <b>NIV</b>                     | JN1BJ1AV2NW342546     |
| <b>Odomètre</b>                | 194115 km             |
| <b>Nombre de clés</b>          |                       |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Déclaration</b> | Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM.<br>Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement.<br>Les frais d'acheteurs progressifs correspondent à un montant calculé en fonction du prix de vente ajoutée au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.<br>Véhicule provint d'une autre province, actif sera à inspecter à la SAAQ |
|--------------------|--|

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---------|-------------------|------------------|---------|-------|
|---------|-------------------|------------------|---------|-------|

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.